
Das Sauerstoffaufblasverfahren I


Einfüllen des Roheisens

entschwefeltes Roheisen u. Kalk




Sauerstoffblasen






Das Sauerstoffaufblasverfahren II



Abkippen der Schlacke

Das Sauerstoffaufblasverfahren III

Stahlabstich



Das Sauerstoffaufblasverfahren IV